

KAPALI SU ŞEBEKESİ VE EKSİKLİKLERİMİZ

Yıllardır dernek olarak talepte bulunduğumuz, kapalı su şebekesi Haziran 2010'da çalışması bitirilip faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Dernek olarak her yıl düzenli olarak ilgili kurumlara bu talebimizi yazılı olarak başvurarak, fakat her seferinde çeşitli bahaneler öne sürülerek bir türlü proje kapsamına alınmıyordu. Fakat bunun üzerine ısrarla doğrudan Ankara'ya Bakanlığa ve Başbakanlığa başvurarak Türkiye'nin her tarafındaki köylere kapalı su şebekesinin götürüldüğü bize neden verilmediğini açık bir şekilde dile getirerek bu mağduriyetimizin artık giderilmesi gerektiğini belirtmiştik. Bunun neticesinde bu yıl köyümüz KOYDES kapsamında projeye alınıp, 33 milyar ödenek ayrılarak bu proje hayata geçirildi. Hayata geçirilen bu projenin şu anda köyün merkezinde bulunan evlerin suyunu ihtiyacını karşılamasına sevimmemizin yanında, bir okadar da üzerinde durup kafa yormamız gereken noktalarda mevcut. Bunları üzerinde yoğunlaşırsak eksiklikleri daha iyi tespit etmiş oluruz.

- Bu kapalı su şebekesi projesinin yer altına döşenen boru güzergağının mütehatin kendi çıkarı doğrultusunda en ekonomik şekilde yapması. Bunda muhtarın ve ordaki köylülerin buna ilgisiz kalması ve dernekle iyi bir iletişiminin olmaması sonucu, derneğin projenin güzergağının değiştiğini sonradan öğrenmesi projenin bu şekilde hayata geçmesine engel olamamıştır. Bu konuda muhtardan bilgi verilmesi istendiğinde, projenin önceden yapıldığını söylemektedir.

- Yer altına döşenen şebeke borularının en az 80 cm yerin dibinde döşenmesi gerektiği bu kontrolün malesef muhtar tarafından üzerinde durulup iyice yapılmadığı, ordaki köylülerimizde konuya ilgisiz davrandığı, bilinmesi gereken bir durum

- Yer altından döşenen borulardan, depoya gelen suyun malesef taziğin çok düşük olması, suyu kullanacak evlerinin artması sonucu ciddi su sıkıntısı sorununun yaşanacağı. Halbuki yer altına döşenen boruların 60'lık değil, bunun üzerinde olması ve su kaynağında tazikli suyun gelmesi için hiçbir su sıkıntısının yaşanmayacağı bilinen bir gerçek

- Proje kapsamında yapılması gereken deponun 40 tonluk olması gerektiği fakat burda çalışmayı yapan mütehatin uyanıklığa kaçarak bunu 36 ton olarak yaptırdığı, bunu mutara bildirilerek kontrol mühendisin gelip deponun ölçümünü gelip yapması ve gelip yaptığı ölçümde deponun yapılması gereken tonda yapılmadığı yapılan ölçümlerde tespit edilmiştir.

- Çalışmayı yapan mütehatin köy içinde yapmış olduğu kazı çalışması neticesinde iş bitiminden sonra gerekli olan düzenlemeyi iyi yapmadığı gözle görülen diğer bir eksiklik.

Yukarıda sıraladığımız eksiklikler, bu köyde yaşayan bizler, sorunlarımıza duyarlılık gösterip shiplenirsek yaşanan bazı olumsuzlukları yarı yarıya indirecektir.

Buna rağmen köyümüzün kapalı su şebekesine kavuşması sevindiricidir. Fakat burda malesef mezramız Armetul su deposunun fiziksel nedenlerden dolayı daha yukarıda yapılmaması sonucu bundan yararlanmasına şimdilik olanak sağlamıyor.

